

Fig. 1:Kohlenstoffgehalt eines vakuumbehandelten ULC-Stahls mit und ohne Eissenerzzugabe nach 10 min Entkohlungszeit

